

【 フォース®ライター 】

現状品のWindows Vista上での動作です。結論から言いますと書き込みは問題ありません。

対象製品	書き込み	書き込み終了時リセット		外観
		自動	手動	
f r w 3 0 4 8 O N E		x		
f r w 3 0 5 2				
f r w 3 6 7 2				
f r w 7 2 0 6				
f r w 1 6 5 7				


: 問題なし x : 動作しない : だめではないが完全ではない

f r w 3 0 4 8 O N Eはプログラム書き込み終了時の自動リセットがうまく働きません。また外観が右マージン不足表示となり、マウスで引っ張ってやると正常になりますが、毎回行うのは面倒です。

f r w 1 6 5 7は現行品でV i s t a上でも問題ありません。

他の製品は書き込みは問題ありませんが、外観が右マージン不足となりました。

(右マージン不足表示例)



【 対策 】

f r w 3 0 4 8 O N E、f r w 3 0 5 2、f r w 3 6 7 2、f r w 7 2 0 6の4種類についてバージョンアップを行い全ての問題を解決しました。弊社ホームページより無料ダウンロードできます。

【 開発セット、学習セット添付のGCC 】

「 開発セット、学習セット添付のGCCのリンクがV i s t a上でうまくいっていません。m o tファイルが生成できません。パス設定の追加で解決できるようです。

Windows XPが2014年までサポートされる（あと7年）ため、急激なユーザーの移行は考えられにくい現状ですが、弊社では近日中に対応予定です。もちろん対応ソフトは対応以前にご購入いただいたユーザー様にも弊社ホームページから無償ダウンロード可能です。」

【 対策 】

ご不便をおかけいたしました但上記GCCリンク不可状態は3月14日に解決しました。弊社製品は既に対応済みです。また過去にご購入いただいているユーザー様には弊社ホームページ「開発セットユーザー様のコーナー」にて対策方法をダウンロードしていただくことが可能です。

また、ルネサステクノロジ社のHEW環境（無償ダウンロード版）もVista上で添付サンプルソフトがコンパイルできますので、HEW上でコンパイルできるサンプルを順次追加していきます。サンプルソフトのソースは全く変更なし、あるいは一部変更でHEW上で動作します。HEWのダウンロード方法は弊社ホームページ「ソフトウェア開発方法」をご参照願います。

【 お問い合わせ先 】

〒350-1213 埼玉県日高市高萩1141-1

TEL 042(985)6982

FAX 042(985)6720

Homepage : <http://beriver.co.jp>

e-mail : support@beriver.co.jp

有限会社ビーリバーエレクトロニクス ©Beyond the river Inc. 20061101