

【 開発セット、学習セット添付のGCC 】

旧来の製品はWindows Vista上においてリンクエラーが発生し、最終的なmotファイルを作成できないことがあります。

【 対策 】

対策は2つ必要です。

setpath.cmd ファイルの追記入。

セットパスファイルは通常以下 a: のようになっています。それに b: の赤文字の部分を追記してください。

```
a:set PATH=c:\gnu\bin;c:\gnu\h8300-hms\bin;%PATH%
```

```
b:setPATH=c:\gnu\bin;c:\gnu\h8300-hms\bin;c:\gnu\lib\gcc-lib\h8300-hms\3.3.1;%PATH%
```

samplex.cmd ファイルの変更

例として sample2 のコンパイル、リンクを行うcmdファイルを示します。赤字のリンクの部分を例のように書き換えてください。これでWindows Vista上で問題なくリンクできます。なお、さらに良い方法が見つかりましたらまた報告させていただきます。

```
REM Beyond the river 20060420
```

```
del *.o
```

```
del *.mot
```

```
h8300-hms-gcc -mh -c start0.s -o start0.o
```

```
h8300-hms-gcc -mh -c -0 -g -Wall sample2.c -o sample2.o
```

```
ld -o sample2.hms start0.o sample2.o -Th8_3048_rom.x
```

```
h8300-hms-objcopy -O srec sample2.hms sample2.mot
```

```
h8300-hms-objdump -S sample2.hms > sample2.lst
```

h8300-hms-objdump -h sample2.hms > sample2.map

**【 お問い合わせ先 】**

〒350-1213 埼玉県日高市高萩 1 1 4 1 - 1

TEL 042 ( 985 ) 6982

FAX 042 ( 985 ) 6720

Homepage : <http://beriver.co.jp>

e-mail : [support@beriver.co.jp](mailto:support@beriver.co.jp)

有限会社ビーリバーエレクトロニクス ©Beyond the river Inc. 20070314